



Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 1
В.В.Корякин

АКТ
обследования территории и здания

«19» февраля 2021 года на основании приказа ОО АНГО СК № 45 от «18» февраля 2021 года проведено обследование:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

Комиссия, проводившая обследование территории и здания:
заведующая хозяйством Магомедова Загидат Гаджиевна;
преподаватель-организатор ОБЖ Тебуев Арсен Сагитович;
председатель ППО Циклаури Марина Александровна.

Комиссия провела обследования территории и здания МБОУ СОШ №1 на выявление опасных мест, которые могут стать причиной травмирования детей во время учебно-воспитательного процесса.

В ходе осмотра, обследования территории и здания МБОУ СОШ № 1 установлено следующее:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» расположено по адресу: 356881, РФ, Ставропольский край, г.Нефтекумск, ул.Анны Шилиной, 3. Площадь территории – 15 604 м², площадь здания – 5011,50 м².

Здание МБОУ СОШ № 1 граничит: с юга с МБДОУ детский сад № 5 «Тополек», с запада с «Мебельным цехом», с севера и востока жилые дома улиц Пролетарская и Восточная.

Объект МБОУ СОШ № 1 представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание. Фундамент здания состоит из железобетонных блоков; наружные стены из силикатного кирпича; чердачные, межэтажные, подвальные перекрытия из железобетонных плит. Оконные проёмы оборудованы пластиковыми стеклопакетами. Количество входов (выходов) в здание МБОУ СОШ № 1: один основной и восемь запасных. Две центральные входные двухстворчатые двери изготовлены из металла, каждая запирается на один замок. Запасные выходы оборудованы одностворчатыми деревянными дверьми, обшитыми металлическим листом с наружной стороны, запираются на один замок и задвижку.

Помещения спортзала, раздевалок, библиотеки, столовой, учебных кабинетов и мастерских, туалетов, и их освещение, а также оснащение мебелью, оборудованием и приспособлениями соответствует требованиям СанПиН. Для учащихся созданы условия, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии.

Помещение школы оборудовано всеми необходимыми инженерными сетями: централизованной системой отопления, водоснабжения, канализацией, электрическими и телефонными сетями, доступом в интернет. Электрощитовая и тепловой узел находятся в подвале в левом крыле здания.

Инженерно-технические средства охраны и связи в МБОУ СОШ № 1 включают в себя:

1.Система видеонаблюдения – имеются 2 видеокамеры. Зона охвата видеонаблюдения: 1 камера снимает лестницу главного входа в здание школы, 2

камера – центральный коридор первого этажа. Запись ведется на жесткий диск, хранение информации в течение 14 дней. Видеонаблюдение находится в исправном состоянии.

2. Система освещения – оборудовано 16 фонарями по периметру здания. Система наружного освещения находится в удовлетворительном состоянии, освещение достаточное.

3. В приемной установлена КЭВП с использованием прибора «Приток» с выводом на ПЦО МОВО по Нефтекумскому городскому округу.

Здание и помещения МБОУ СОШ № 1 оборудованы следующими системами:

- система оповещения и управления эвакуацией – имеется (прибор управления речевыми оповещателями «Рокот»);
- автоматизированная пожарная сигнализация – имеется (прибор приемно-контрольный Гранит-16, ДИП – 212-66);
- система дублирования сигнала (Тандем).

Вышеуказанные системы находятся в исправном состоянии и обслуживаются в соответствии с планом-графиком ТО.

Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности. Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушители порошковые ОП-4 (29 шт.), огнетушители углекислотные ОУ-1 (1 шт.).

Имеется пожарный водоём и пожарный гидрант.


Ограждение по периметру территории металлическое сплошное, высота 1,5 м. Состояние ограждения удовлетворительное: повреждений нет. Основной въезд (вход) оборудован распашными воротами и калиткой, выполненными из металлического прута диаметром 12 мм, высотой 2 м, закрываются на навесные замки. Второй въезд оборудован распашными воротами, выполненными из металлического прута диаметром 12 мм, высотой 2 м, закрываются на навесной замок. Основной вход (выход) и ворота для въезда (выезда) автотранспорта расположены со стороны ул. Анны Шилиной.

Ведется постоянный визуальный осмотр территории охранником (ООО ЧОП «Скала» на договорной основе). Вся территория вокруг школы имеет асфальтовое покрытие. На территории учреждения имеется участок для вывоза мусора. Имеется 7 сливных колодцев, которые закрыты специальными резиновыми крышками. Здание школы освещается частично. Охрана здания и прилегающей территории осуществляется подразделением неведомственной охраны на договорной основе. Все объекты территории: цветник, стадион (футбольное поле, беговая дорожка), волейбольная площадка, спортивный гимнастический городок с полосой препятствий, спортивная площадка находятся в удовлетворительном состоянии.

Заключение комиссии:

В ходе осмотра, обследования территории и здания МБОУ СОШ № 1 установлено: что травмирующих для детей «опасных» мест и предметов не обнаружено.

Подписи лиц, проводивших осмотр:

 /Магомедова З.Г./
 /Тебуев А.С./
 /Циклаури М.А./